

INFORMATIONS GENERALES

Visite n° 1 du 06/09/2023 Cadre du contrôle : Vente Référence de la vente : CTS COSSON Nature : Maison Propriétaire(s) : Serge COSSON	N° de site : 123106L Adresse du bien contrôlé : Rue Notre Dame BEHUARD
---	--

EAUX USEES

Localisation du regard : Siphon disconnecteur / Extérieur

APPAREIL(S) SANITAIRE(S) CONTRÔLÉ(S) AU REZ-DE-CHAUSSÉE

CONFORME	NON CONFORME
Crosse de machine RDC : 1	
Douche RDC : 2	
WC RDC : 2	
Lavabo RDC : 1	
Evier RDC : 1	

APPAREIL(S) SANITAIRE(S) CONTROLE(S) AU 1^{ER} ETAGE

CONFORME	NON CONFORME
Lavabo 1er étage : 1	
WC 1er étage : 1	
Douche 1er étage : 1	
Evier 1er étage : 1	

DECOMPRESSION

Le propriétaire devra s'assurer de la présence effective de la décompression primaire. Cette dernière correspond au prolongement de l'évacuation des WC en PVC rigide, diamètre 100 et doit être raccordée en toiture.

EAUX PLUVIALES

Gouttière(s) avant raccordée(s) : Terrain naturel

Gouttière(s) arrière raccordée(s) : Terrain naturel

SYNTHESE

TRAVAUX OBLIGATOIRES

TRAVAUX CONSEILLES

REMARQUES COMPLEMENTAIRES

L'évacuation des eaux pluviales en terrain naturel est tolérée à condition qu'elle ne cause pas de nuisance aux riverains.

RESULTAT DU CONTROLE




Le propriétaire ou son représentant reconnaît avoir informé l'(es) agent(s) du service assainissement concernant l'ensemble des points d'évacuations des eaux usées et pluviales relatif au bien.

En cas de contestation du rapport, le propriétaire doit prendre contact avec le service avant tous travaux éventuels.

Autorisation de rejet au réseau d'eaux usées : **ACCORDEE**

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, le service assainissement reste à votre disposition au

02-41-74-57-52.

<p>Agent(s) ayant réalisé le contrôle P. TRANCHANT S. PLASSAIS</p> 	<p>Son représentant M. COSSON SERGE</p> 	<p>Le Responsable du service V. BEGUET</p> 
--	---	--