



DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

N° de dossier : 2024-SUCCESSION MOLINA FAURE BARTHEZ

Date d'intervention : 08/02/2024

Propriétaire	Photo générale (le cas échéant)	Commanditaire
Nom - Prénom : MOLINA FAURE BARTHEZ Adresse : Lotissement des Coquillades Villa N°11 CP - Ville : 34160 RESTINCLIÈRES		Lieu d'intervention : Lotissement des Coquillades 34160 RESTINCLIÈRES Villa N°11


Rapport Termite

Nous avons constaté la présence d'indices de traces de termites le jour de l'expertise.

Rapport de repérage Amiante vente


Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

D.P.E.



* Dont émissions de gaz à effet de serre

peu d'émissions de CO₂



Certificat Gaz

L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement

Certificat Electricité

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).