

RAPPORT DE VISITE
CONTROLE ASSAINISSEMENT COLLECTIF CESSON IMMOBILIERE

Référence du dossier : 4679

1. Renseignements administratifs

**Adresse de l'habitation contrôlée : 9 RUE DE PARC ZALE
29710 PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN**

Référence cadastrale: AC9

Bâtiment / Appartement concerné : BAT_4679

Propriétaire : M. ou Mme BRIGANT LUCIENNE

Mail :

Téléphone :

**Adresse de facturation du propriétaire : 9 RUE DE PARC ZALE
29710 PLOGASTEL ST GERMAIN**

Occupant : M. ou Mme BRIGANT LUCIENNE

Téléphone :

2. Contrôle du raccordement

Nature de la visite : Vente

Demandeur : Particulier

Date du contrôle : 30/10/2025

Contrôleur : Noe JOSEPH

CONTROLE DES EAUX USEES (EU)

DENOMINATION	LOCALISATION	CARACTERISTIQUES	COMMENTAIRE
Boite de branchement collectif	Localisation : Position : Public Accessibilité : Oui Visible : Oui	Type de boite : Tabouret à passage direct Matériau : PVC	

CONTRÔLE DU TABOURET DE BRANCHEMENT

RELEVAGE	CLAPET ANTI-RETOUR	SERVITUDE
Non	Non	Non

EAUX PARASITES

Présence d'eaux parasites : Non

Si oui, origine des eaux parasites :

Observations :

ECOULEMENTS

ELEMENT EU	LOCALISATION	CONSTAT	COMMENTAIRES
<i>Evier</i>	<i>Cuisine</i> Rdc	Destination : Réseau EU Moyens : Colorant Conformité : Conforme	
<i>Lavabo</i>	<i>Salle de bain</i> Rdc	Destination : Réseau EU Moyens : Colorant Conformité : Conforme	
<i>Douche</i>	<i>Salle de bain</i> Rdc	Destination : Réseau EU Moyens : Colorant Conformité : Conforme	

WC	Rdc	Destination : Réseau EU Moyens : Colorant Conformité : Conforme	
Lave-main	Rdc	Destination : Réseau EU Moyens : Colorant Conformité : Conforme	
WC	Rdc	Destination : Réseau EU Moyens : Colorant Conformité : Conforme	
Lavabo	Salle de bain Etage 1	Destination : Réseau EU Moyens : Colorant Conformité : Conforme	
Baignoire	Salle de bain Etage 1	Destination : Réseau EU Moyens : Colorant Conformité : Conforme	Fuite au niveau de l'évacuation qui traverse le plafond.
WC	Etage 1	Destination : Réseau EU Moyens : Colorant Conformité : Conforme	
Bidet	Salle de bain Etage 1	Destination : Réseau EU Moyens : Colorant Conformité : Conforme	

Anomalies EU :

CONTROLE DES EAUX PLUVIALES (EP)

ELEMENTS EP	LOCALISATION	CONSTAT	COMMENTAIRES
<i>Toutes les gouttières</i>	<i>Habitation</i>	Destination : Caniveau Moyens : Ecoulement Conformité : Conforme	

Anomalies EP :

3. Avis de conformité sur le raccordement

AC - Conformité contrôle cession immobilière conforme

Date de l'avis : 30/10/2025

Non-conformités rencontrées :

Investigations complémentaires à réaliser : Non

Commentaires :

Proposition de mise en conformité :

Autres propositions :

Date limite réalisation travaux :

Le service Assainissement

SAUR Service public
d'Assainissement Non Collectif
ZA SÈCHER NEVEZ
CS 91003 29120 PONT L'ABBE
TEL. 02 77 62 48 00 FAX 02 96 60 79 67

4. Schéma De principe

