

RAPPORT DE VISITE

RESIDENCE ALIZEA
17-19 rue Saint-Elme 33120 Arcachon

Visite du 25/01/2024



Bâtiments et parties de bâtiments visités	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats
ESPACES VERTS		OK
PARKING	Etat	OK
	Marquage au sol	Lisible
EXTERIEUR	Façade	OK
	Gouttières	OK
	Boîtes aux lettres	Deux rabats de fente d'introduction sont manquants
LOCAUX (Poubelles, vélos, etc...)	Sol	OK
	Murs	OK
	Eclairage	OK
	Matériel	OK
	Autre	Un câble est décroché
ENTREE + RDC	Sol	Propre
	Murs	OK
	Eclairage	OK
	Porte d'entrée	L'aimant haut de la porte d'entrée du bâtiment 17C a perdu de ses propriétés magnétiques
	Interphone	OK
	Encombrants	Une table de ping-pong bloque l'accès aux placards techniques du bâtiment 17C
ESCALIERS	Etat	OK
	Sol	Propre
	Murs	OK
	Eclairage	OK
	Menuiseries	OK
ETAGES	Sol	Propre
	Murs	OK
	Eclairage	OK

Mesures correctives :

- Relance effectuée pour les rabats des BAL
- Le câblé a été raccroché
- La porte d'entrée a été réparée







